


Anlage 2: Überprüfung des vorhandenen Baumbestands am linken Weserufer Beispiel: Piepe – Städtische Galerie



Überprüfung des vorhandenen Baumbestands am linken Weserufer

Haltewurzeln (Starkwurzeln) in Deichböschungen




Bild 7

Haltewurzeln (Starkwurzeln)
entlang des Böschungfußes der
luftseitigen Böschung.
Die Ausdehnungslänge beträgt
ca. 6 m

Detail siehe Bild 10

Überprüfung des vorhandenen Baumbestands am linken Weserufer Beispiel: Piepe – Städtische Galerie



1-867 936

Überprüfung des vorhandenen Baumbestands am linken Weserufer

Die Überprüfung des Baumbestands hat ergeben, dass im Bereich von der Piepe bis zur Straße „Am Dammacker“:

- bis Ende Februar 2016 **16** Bäume (Ahorn, Esche, Eiche, Kastanie) zu fällen sind,
- vorerst **13 Bäume** stehen bleiben können und nach 5 Jahren erneut untersucht werden müssen,
- **9 Bäume** im Februar 2015 gefällt worden sind und
- alle anderen Bäume stehen bleiben können.